

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.

Hash: 317b261c9e42a7520a8f5be084f68aa1d4b58372848c463b17f3862caa77131e8332fa31aa36f8317c8b0693e5a44c327db9e69d9c34877764e1cfe90c3e560 | PÁG. 1 DE 11

Código seguro de Verificación : GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

SOLICITUD DESVÍO DE TRAMO DE RED DE ABASTECIMIENTO EN EL VIAL C2

EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE URBANIZACIÓN. SECTOR URP-NG-16 "EL ANCÓN", MARBELLA"

<u>ÁMBITO- PREFIJO</u> GEISER	<u>CSV</u> GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6	<u>FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO</u> 13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular
<u>Nº registro</u> REGAGE23e00002565790	<u>DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN</u> https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	<u>Validez del documento</u> Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.

Se expone que:

Con fecha de 18 de Octubre de 2.022 se registró en el Excmo. Ayuntamiento de Marbella escrito solicitando el desvío por calzada del tramo Este de la casa cuartel de la red de abastecimiento proyectado en el "Proyecto de Urbanización del Sector URP-NG-16 "El Ancón" en Marbella (Málaga)" (en adelante PU), en dicho escrito se exponía la problemática detectada para la realización de dicho tramo por acerado.

Con fecha de 24 de Noviembre de 2.022 se recibe escrito por parte del Excmo. Ayuntamiento de Marbella donde se refleja:

"...Desvío de la red de abastecimiento en la margen Este del Cuartel de la Guardia Civil a la calzada; a este respecto, entendemos no procede el traslado ya que en el P.U. aprobado se hacía por la acera, y personalmente el técnico que suscribe, visitó la obra con la Dirección de la misma, acordando su realización en la acera ya que había espacio para ello..."

Se ha redactado informe por parte de la Coordinadora de Seguridad y Salud (documento que se adjunta en documento separado) en el cual se expone la peligrosidad y el riesgo que representarían los trabajos de la instalación de la red de abastecimiento en el margen Este de la guardia civil. Concluyéndose en el mismo:

"...Por tanto, se solicita por parte de la CSS que suscribe, la ejecución del tramo de red de abastecimiento por la calzada, para evitar el riesgo de descalce del muro existente con la correspondiente peligrosidad que esta situación conlleva para los trabajadores que ejecuten trabajos próximos a él, al igual que para los residentes de la casa cuartel de la Guardia Civil, así como la proximidad a una red de media tensión existente y el espacio insuficiente que presenta el interior de la zanja..."

El tramo de red de abastecimiento proyectado en el "Proyecto de Urbanización del Sector URP-NG-16 "El Ancón" en Marbella (Málaga) por el acerado Este de la Casa Cuartel de la Guardia Civil presenta cierta problemática en caso de ejecutarse por acerado.

Código seguro de Verificación : GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Hash: 317b261c9e42a7520a8f5be084f68aa1d4b58372848c463b17f3862caa77131e8332fa31aa36f8317c8b0693e5a44c327db9e69d9c34877764e1cfe90c3e560 | PÁG. 2 DE 11

<u>ÁMBITO- PREFIJO</u>	<u>CSV</u>	<u>FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO</u>
GEISER	GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6	13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular
<u>Nº registro</u>	<u>DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN</u>	<u>Validez del documento</u>
REGAGE23e00002565790	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.




Fig. 1: Tramo objeto de la presente solicitud.

La problemática asociada a dicho tramo es la siguiente:

- El ancho de acerado disponible de acera es de 1,20 metros.
- Por el centro de esos 1,20 metros discurre una **red de Media Tensión existente a una profundidad de 0,90 metros.**
- En el margen izquierdo del acerado se encuentra un muro de mampostería existente bastante antiguo.
- **Imposibilidad de trabajo en condiciones de seguridad** para los trabajadores en la zanja de ante la cercanía de una red de media tensión en el margen Este y descalce del muro existente en el margen oeste.

Destacar que el ancho disponible para la ejecución de la red de abastecimiento (la cual debe instalarse por debajo de la Red de Media Tensión existente) es de 0,46 m. Teniendo en cuenta el muro existente en el margen izquierdo este podría verse descalzado por la ejecución de la zanja, ya que la zanja tendría que realizarse a una profundidad de al menos 1,30m puesto que debe instalarse a una profundidad superior a la media tensión.

Código seguro de Verificación : GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Hash: 317b261c9e42a7520a8f5be084f68aa1d4b58372848c463b17f3862caa77131e8332fa31aa36f8317c8b0693e5a44c327db9e69d9c34877764e1cfd90c3e560 | PÁG. 3 DE 11

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6	13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00002565790	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.




Fig. 2: Sección tipo acerado Este de la Casa Cuartel.

estecimiento de agua” se ha proyectado el nuevo trazado propuesto por calzada.

Se solicita:

El desvío por calzada del tramo que discurre al Este de la guardia civil a fin de poder garantizar su ejecución en condiciones de seguridad para los trabajadores y eliminando la consiguiente peligrosidad en caso de realizarse su ejecución en acerado.

Se adjunta como anexo al presente documento el informe antes mencionado registrado en el Excmo. Ayuntamiento de Marbella con fecha de 18 de Octubre de 2.022.

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6	13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00002565790	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.

**ANEXO I: INFORME ANTES MENCIONADO REGISTRADO EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA CON FECHA DE 18 DE
OCTUBRE DE 2.022.**

<u>ÁMBITO- PREFIJO</u>	<u>CSV</u>	<u>FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO</u>
GEISER	GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6	13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular
<u>Nº registro</u>	<u>DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN</u>	<u>Validez del documento</u>
REGAGE23e00002565790	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.

Hash: 317b261c9e42a7520a8f5be084f68aa1d4b58372848c463b17f3862caa77131e8332fa31aa36f8317c8b0693e5a44c327db9e69d9c34877764e1cfe90c3e560 | PÁG. 6 DE 11

Código seguro de Verificación : GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

SOLICITUD EJECUCIÓN DE TRAMO DE RED DE ABASTECIMIENTO POR CALZADA

EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE URBANIZACIÓN. SECTOR URP-NG-16 "EL ANCÓN", MARBELLA"

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6	13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00002565790	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6



Hacienda electrónica local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
ANTONIO DIAZ ARROYO (TITULAR)

CÓDIGO CSV
ce01e54d430ac05799e67df0e71bbae4c5a8fd95

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF
****065**

FECHA Y HORA
17/02/2023 14:33:38 CET

1. EXPOSICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

El tramo de red de abastecimiento proyectado en el "Proyecto de Urbanización del Sector URP-NG-16 "El Ancón" en Marbella (Málaga) por el acerado Este de la Casa Cuartel de la Guardia Civil presenta cierta problemática en caso de ejecutarse por acerado.




Fig. 1: Tramo objeto de la presente solicitud.

La problemática asociada a dicho tramo es la siguiente:

- El ancho de acerado disponible de acera es de 1,20 metros.
- Por el centro de esos 1,20 metros discurre una red de Media Tensión existente a una profundidad de 0,90 metros.
- En el margen izquierdo del acerado se encuentra un muro de mampostería existente bastante antiguo.

Por tanto, el ancho disponible para la ejecución de la red de abastecimiento (la cual debería instalarse por debajo de la Red de Media Tensión existente) es de 0,46 m. Teniendo en cuenta el muro existente en el margen izquierdo este podría verse descalzado por la ejecución de la zanja, ya que la zanja tendría que realizarse a una profundidad de al menos 1,30m para encontrarse debajo la media tensión.

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00002565790

CSV

GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ANTONIO DIAZ ARROYO (TITULAR)

CÓDIGO CSV

ce01e54d430ac05799e67df0e71bbae4c5a8fd95

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****065**

FECHA Y HORA

17/02/2023 14:33:38 CET

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.




Fig. 2: Sección tipo acerado Este de la Casa Cuartel.

2. ANTECEDENTES

Con fecha de 6 de Octubre en visita de obra con Roberto Díaz Grana y Juan Antonaya se les expone la problemática asociada a la ejecución del tramo de la red de abastecimiento proyectada en el acerado Este de la Casa Cuartel.

En dicha reunión se determina la realización de 2 catas a fin de comprobar el estado de la cimentación del muro y la ubicación de la red de Media Tensión.

Tras la realización de dichas catas se tomaron las siguientes fotos:

Código seguro de Verificación : GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Hash: 317b261c9e42a7520a8f5be084f68aa1d4b58372848c463b17f3862caa77131e8332fa31aa36f8317c8b0693e5a44c327db9e69d9c34877764e1cfe90c3e560 | PÁG. 8 DE 11

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00002565790

CSV

GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ANTONIO DIAZ ARROYO (TITULAR)

CÓDIGO CSV

ce01e54d430ac05799e67df0e71bbae4c5a8fd95

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****065**

FECHA Y HORA

17/02/2023 14:33:38 CET

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.



MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE



RED DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00002565790

CSV

GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6



FIRMANTE

ANTONIO DIAZ ARROYO (TITULAR)

CÓDIGO CSV

ce01e54d430ac05799e67df0e71bbae4c5a8fd95

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****065**

FECHA Y HORA

17/02/2023 14:33:38 CET

DILIGENCIA; La pongo yo, el Titular del Órgano de Apoyo a JGL para hacer constar que, la presente documentación fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023.

3. SOLICITUD

A raíz de lo expuesto, se solicita la ejecución del tramo objeto del presente informe por calzada, puesto que de esta forma se evita realizar una excavación de una profundidad superior a 1,30 metros que pueda descalzar el muro con la correspondiente peligrosidad que ello puede conllevar para los trabajadores que tengan que ejecutar dicho trabajo, así como para los residentes de la casa cuartel de la Guardia Civil

En el plano "Abastecimiento de agua" se ha proyectado el nuevo trazado propuesto por calzada.

Hash: 317b261c9e42a7520a8f5be084f68aa1d4b58372848c463b17f3862caa77131e8332fa31aa36f8317c8b0693e5a44c327db9e69d9c34877764e1cfed90c3e560 | PÁG. 10 DE 11

Código seguro de Verificación : GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

<u>ÁMBITO- PREFIJO</u>	<u>CSV</u>	<u>FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO</u>
GEISER	GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6	13/01/2023 13:33:58 Horario peninsular
<u>Nº registro</u>	<u>DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN</u>	<u>Validez del documento</u>
REGAGE23e00002565790	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-ebfd-ef68-313b-401f-ab7c-d9c4-9b5e-cee6



